


Justage av avtryckarmekanism



tagg af 308

Från N.S. och EK rapporteras att avtryckaren vid enskilda vapen hade någon fel. Skottlossning skedde inte när avtryckaren hade dragits. Rördes sedan vid slutstyckens handtag bröt skottet. Vi hade informerad om en kant som kunde vara på tändstiftsmutter.

I dag vet vi om en sak till därigenom felet kan uppträda.

Om Skruva No. 717 är för långt inskruvat blockera Federholzen No. 716 den Abzughebel Nr. 706. Den kan då inte komma tillräckligt långt inifrån Abzugstollen No. 703.

Vapenkontrollen:

Träck avtryckaren vid plundrad vapen, så att tändstifter är avspänt.

Träck avtryckaren mycket försiktig, det skall finnas 3 Steg i avtryckarvägen. 1. till tryckpunkt 2. till anläga av Abzughebel och 3. är överdrag där Abzughebel går inifrån Abzugstollen.

Sista steget skall vara ca. 1-2 mm vid avtryckarspetsen. Om 3. Stegen inte fins skall skruvan Nr. 717 vrida ut ett varf.

Avtryckarvikten skall sedan justeras med Stellschraube No. 709.

AWP
27/11.90